



## Kaminbrand – Bernau 10.09.2015

Alarmstufe:	B1 – Atemschutz erforderlich
Alarmierung:	09:37 Uhr—Pager, SMS,Sirene
Einsatzleiter:	EBI Lang Robert
Eingesetzte Fahrzeuge:	TLF 4000, TLF 2000

### **Bericht:**

Um 09:37 wurde die FF Bad Traunstein zu einem Kaminbrand nach Bernau 13, vom gerufen. Der örtlich zuständige Rauchfankkehrer und der Hausbesitzer setzten den Notruf aufgrund der starken Rauchentwicklung im Spitzboden, sowie der Hitzeentwicklung im Bereich der Kamintür ab. Ein Atemschutztrupp erkundete den Spitzboden, kontrollierte den Bereich um den Kamin und legte eine HD-Löschleitung. Eine zweite Löschleitung wurde im Bereich der Putztür im Erdgeschoss gelegt. Nachdem der Kamin durch den Rauchfangkehrer kontrolliert ausgebrannt wurde, konnte die FF Bad Traunstein gegen 11:30 Uhr wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft wieder herstellen.

